

# マイコンメーターの復帰の方法



復帰ボタン

- ① **復帰ボタン**を押して約1分間お待ちください。表示が消えたらガスが使えます。



復帰ボタン

- ① **復帰ボタン**のキャップを左に回し、キャップを外してください。
- ② **復帰ボタン**を押して約1分間お待ちください。表示が消えたらガスが使えます。

※復帰後は、ガス漏れなど異常がないか点検を行いますので必ずご連絡ください。